

De blow out van put Sleen 2 (N.A.M.)

Op de 1e december om 15.30 uur heeft een blow out plaats gehad op de N.A.M.exploratieboring Sleen 2 bij Emmen. In de voorafgaande dagen waren reeds hoge formatiedrukken waargenomen en speciale controlemaatregelen waren reeds voortdurend toegepast.

Op bovengenoemd tijdstip brak gas met modder op enige plaatsen van de lokatie door de oppervlakte. Hierdoor ontstond een serie kleine moddervulkaantjes, waarvan het aantal snel toe nam, zodanig dat binnen een uur het gehele emplacement werd omgevormd in een borrelende modder-zandmassa, waarin al het materiaal en de machinerieën, inclusief de toren, verdwenen.

Door kortdaat optreden van de N.A.M.-toolpushers ter plaatse, samen met de toolpushers van de Franse contractor, werd voorkomen dat enig persoonlijk letsel optrad, terwijl tevens alle maatregelen tegen brandgevaar vakkundig werden genomen.

Onze lezers hebben natuurlijk destijds uitvoerig van dit gebeuren in de dagbladen kennis kunnen nemen. Bijgaande foto's die ons welwillend door de N.A.M. ter beschikking zijn gesteld, geven u een indruk van de hevigheid van de gasuitbarsting.

Foto's N.A.M.

Foto 1.

Tot ver buiten het boorterrein waren nog de zandheuveltjes als gevolg van de eruptie te zien.

Foto 2.

De pijl wijst op een van de felste erupties tijdens de eerste dag van de blow out.

Foto 3.

Een foto van de toren, die met het gehele machinepark van de boring in de krater verdween.

Foto 4.

Een "speels" kijkje door de boomgaard naar het terrein van de uitbarsting.

Foto 5.

Op verschillende plaatsen vormden zich aan de oppervlakte slijk-kratertjes.









